

Las entidades del Grupo Cajamar remodelan sus instalaciones y actualizan su imagen corporativa

Durante los últimos años, desde que en 2013 el Grupo CRM se unió al Grupo Cooperativo Cajamar y se produjera asimismo la incorporación de Caixa Vila-real y Caixa Sant Vicent, la Dirección de Infraestructuras ha ejecutado 185 proyectos de diferente consideración para mejorar las instalaciones de las 17 entidades de Alicante, Valencia y Castellón que actualmente forman parte de nuestro Grupo.

Sin tener en cuenta los proyectos referidos a la red de Cajamar, en total se han realizado 44 actuaciones de obra mayor consecuencia de remodelaciones, ampliaciones y traslados de oficinas, así como reformas en sedes sociales y servicios centrales de las entidades.

Además de otras 141 intervenciones motivadas por la implantación del nuevo modelo de oficina, renovación de elementos como dispensadores y cajeros, o redistribución de puestos de trabajo y espacios para optimizar la organización y el funcionamiento de las oficinas.

caixa rural d'alginet



Se ha reformado la oficina, con la nueva imagen estandarizada, creándose un espacio diferenciado, con diseño específico, para la Sala del Consejo Rector y la Dirección General. Asimismo, se ha generado un patio de luces en la planta baja que facilita la entrada de luz y ofrece amplitud visual. Y se han renovado las placas de la fachada, para garantizar su estabilidad y seguridad, dotándola a su vez de una imagen más moderna y acorde a la intervención realizada en el interior del edificio.




Se ha mejorado considerablemente la imagen del edificio. En la fachada se han sustituido su superficie por mármol blanco y se ha restaurado el gran mosaico de azulejos en la esquina de acceso. En la planta baja se ha realizado una renovación integral de la oficina, sustituyendo revestimientos e instalaciones y redistribuyéndose los puestos. Y en la primera planta se ha acometido la intervención más importante, al adecuarla para salón destinado a la celebración de todo tipo de actos, instalándose un ascensor y adoptándose las medidas necesarias conforme a la vigente normativa de accesibilidad, así como renovando la Sala del Consejo Rector.

caixa rural almenara



caixa rural alqueries



Se ha vuelto a poner en activo el salón de actos del edificio social de la entidad en la calle San Chicharro, tras una remodelación completa y reforma de las instalaciones, con materiales modernos y nobles, dotadas de un equipamiento y mobiliario que contribuyen a crear un espacio acogedor y multifuncional; al tiempo que se la reforma de la planta ático supone también un nuevo espacio muy atractivo para futura sala de exposiciones y uso social y cultural.




caixaltea


Se han realizado obras de remodelación en siete de sus once oficinas, en cuatro de ellas por remodelación y en las tres restantes por traslado. Actualmente está en marcha la remodelación de sus servicios centrales, que contempla la ampliación de la segunda planta para la creación de un salón de actos en la superficie ubicada sobre el Mercado de Abastos de Altea.



caixa rural burriana

A la renovación y cambio de imagen de sus tres oficinas se une también la reforma de la primera planta de sus servicios centrales, tras el incendio sufrido el año pasado, y la anterior restauración de la fachada de este edificio singular y representativo, cuya remodelación es un claro ejemplo de cómo conjugar un edificio cuyo exterior remarca su carácter histórico mientras que su interior ofrece una imagen moderna y adaptada a las necesidades actuales.



caixacallosa

Las intervenciones de obra y singulares realizadas tanto en su red de oficinas como en la planta noble del edificio que alberga sus servicios centrales han estado destinadas a renovar la imagen de unas instalaciones que habían quedado desfasadas con el paso del tiempo, así como a la mejora de la funcionalidad y circulación de los usuarios, aportando una mayor comodidad y bienestar lumínico y de climatización a las oficinas.



cajacheste CAJA RURAL

Las remodelaciones realizadas se han centrado en la oficina de la plaza Dr. Cajal, cuyo edificio alberga la sede social de la entidad, habiendo consistido en la eliminación del cerramiento y armarios empotrados que ocupaban la zona central de la oficina, así como el mostrador de piedra y los espacios compartimentados que segregaban el espacio disponible. Lo que ha dado paso a una oficina mucho más abierta y diáfana, que ha permitido redistribuir los puestos de atención a clientes, reforzando su confidencialidad y habilitar una zona de autoservicio con una gran dotación tecnológica.



Grupo


caixa rural nules

Además de las intervenciones singulares realizadas en sus oficinas, cabe mencionar la remodelación completa del salón de actos ubicado en la primer planta de su sede social, adecuando su acceso a personas con movilidad reducida, y mejorando la iluminación y acústica de la sala mediante novedosos sistemas constructivos y la incorporación de nuevos medios audiovisuales para obras de teatro, conferencias o conciertos, lo que ha dado como resultado final un renovado espacio elegante y multifuncional.



caixapetrer

En esta entidad, que actualmente cuenta con cinco oficinas, se han llevado a cabo obras de remodelación en la oficina Elda-Padre Manjón así como el traslado de la oficina Elda-Gran Vía, proyectando su servicio e intensificando su imagen abierta y colaborativa con la ciudadanía.



Además de diversas actuaciones puntuales de mejora en las oficinas de la entidad, y el traslado de una de ellas, en sus servicios centrales se han adaptado espacios de la primera planta para la creación de una nueva Sala del Consejo Rector, aprovechando para actualizar la infraestructura eléctrica y la imagen del conjunto conforme a las necesidades actuales.



caixa rural torrent


Se han realizado actuaciones de mayor o menor calado en 11 de sus 14 oficinas, en nueve de ellas por remodelación y en dos por traslado. Asimismo, se ha acometido la renovación completa de los revestimientos, iluminación y tapizado del mobiliario del salón de actos de su sede institucional y servicios centrales, lo que contribuye a proyectar una imagen más moderna y actual, además de mejorar la eficiencia del consumo energético y las condiciones de trabajo en la entidad.



caixaturís

Actualmente se están realizando las obras de remodelación de su edificio en la plaza de la Constitución, tanto en la oficina ubicada en la planta baja como de la primera planta, donde se ubica tanto el despacho de la Dirección como la Sala del Consejo Rector.




caixa rural vilafamés

Tras haberse actualizado la imagen de la oficina principal de la entidad y realizado alguna actuación concreta de mejora, por el momento no se ha abordado ninguna remodelación significativa, si bien está previsto para después del verano acometer la rehabilitación de la fachada que comparte con los servicios centrales y el cambio de rótulos, incluyendo uno de grandes dimensiones que se localiza en la cubierta del edificio.



caixa rural vila-real

Además de la remodelación de la oficina de Vila-real-Camí Real y del traslado de Vila-real-El Barranquet, en su oficina principal, situada en la plaza Mayor de la ciudad, se ha llevado una actuación singular que implicó la redistribución de 22 puestos de trabajo y la eliminación del antiguo mostrador, con objeto de optimizar el espacio para atención personalizada y generar una nueva zona para autoservicio. Al tiempo que se ha ganado en funcionalidad, se ha renovado el conjunto del mobiliario y sillería, la instalación eléctrica y de seguridad, y se han actualizado los elementos que conforman la imagen del inmueble, adaptándolos a la identidad corporativa del Grupo.



caixa rural vilavella

La remodelación de la oficina principal y de los servicios centrales, que comparten edificio, se llevó a cabo simultáneamente, en una única actuación, que dedicó una atención especial a la estructura del inmueble. Una vez realizada, se ha modernizado notablemente el exterior sin perder la unidad arquitectónica del conjunto, abriéndose la fachada al espacio público y a la luz. Igualmente, se ha mejorado la comunicación de la sucursal de la planta baja con los espacios institucionales de la primera planta, dotando al conjunto de una imagen más actualizada y amable.



caja rural de villar



La fachada de la sede de los servicios centrales de la entidad, donde también se ubica su oficina principal, ha sido rehabilitada en su totalidad para mejorar la solidez del revestimiento, deteriorado por el paso del tiempo, y dotar de una imagen más atractiva y actual al inmueble. Del mismo modo, se ha instalado un nuevo ascensor que mejora el acceso al salón de actos desde la calle, y se ha mejorado el espacio de la Dirección y la Sala del Consejo Rector.



caixa xilxes

El inmueble de la plaza de España que acoge tanto los servicios centrales de la entidad como su oficina de atención al público ha sido sometido a una remodelación integral. En la sucursal de la planta baja se han modificado la distribución y los acabados interiores y exteriores, actualizando la imagen corporativa. En la planta superior se ha instalado un ascensor y mejorado la accesibilidad al salón de actos, así como su acústica y confort, al tiempo que se han renovado totalmente la infraestructura tecnológica y el mobiliario de la Sala del Consejo Rector.

